


Юг



Изток

Материали

- 1 Запазване на съществуваща дограма
- 2 Термоизолационен пакет от интегрирана изолационна система - цвят 1 (върху видими тухли)
- 3 Термоизолационен пакет от интегрирана изолационна система - цвят 2
- 4 Обшивки от пластифицирана ламарина в цвят
- 5 Цокъл - видим бетон
- 6 Подмяна на водостоци с такива от пластифицирана ламарина

Консултант :  
  
Гл. Архитект :


Фасади - 1

1:140


6.9

Ремонт спортна зала  
"Сава Величков"

гр. Велико Търново  
кв. 237, УПИ IV



Север



## Материали

- 1 Запазване на съществуваща дограма
- 2 Термоизолационен пакет от интегрирана изолационна система - цвят 1 (върху видими тухли)
- 3 Термоизолационен пакет от интегрирана изолационна система - цвят 2
- 4 Обшивки от пластифицирана ламарина в цвят
- 5 Цокъл - видим бетон
- 6 Подмяна на водостоци с такива от пластифицирана ламарина

Консултант :  
  
Гл. Архитект :

## Фасади - 2

1:140

7.9